

技术精湛责任强 实实在在诚做人

——牧原水电人薛保英的故事

“抓在铁塔上都会烫手，一旦出现踩空，就会造成不可挽回的局面，就是高空坠落！每个人都会害怕，我们只能克服自己的恐惧，调整心态来完成这个工作。”山东电力集团带电作业组的组长王进曾这样说。

是的，他就是“工匠”代表。在《大国工匠》中看到这位年轻人“绝活”的瞬间，我不禁想起了坚守牧原 12 年的水电人——薛保英。

老马识途，勇担责任

“闻”和“嗅”不是一个意思吗？带着这个疑问，我再次深刻认识了薛保英。他的技艺让我佩服，他的责任感让我心生敬意。

21 点 30 分场区打来电话，“青马线”站内跳闸。因天黑光线太差，本可以第二天再进行故障排查，但薛保英考虑到这样会加长发电机运行时间，从而增加成本，坚持一定要马上排查。他爬上电杆一一检查供电设备，但并未发现明显的故障点，然后又进行二次排查，在听、看的基础上，又用摸、嗅、闻的方法仔细检查一遍，最终找到了故障原因——高压真空开关损坏，此时已是深夜 12 点。之后，薛保英跟我们分享经验，说到用“闻”和“嗅”来检测的时候，我们疑惑了……他解释道，“闻”是站在设备处闻，而“嗅”则是把鼻子贴近设备处吸一下再判断……

只有熟练的技术和多年的经验才能拿捏出“闻”和“嗅”的区别，更准确地判断出故障点，快速地解决问题。

深入浅出，研精极虑

“恢复供水一刻也不能耽误”，薛保英坚决地说。

2016年11月7日下午，陆营饲料厂全场停水，饲料厂电工预计四天可以恢复供水，然而这对于薛保英来说，坚决不能容忍这么久。于是，他决定亲自去现场解决。

刚开始，现场水电师傅反馈水管质量差导致管道破裂，而薛保英却认为这只是表象，并不是主要原因。他根据最近开水龙头，流出水打手的情况初步判断是水压过大。再经过仔细的现场排查发现，水压过大的根本原因是电接点压力表损坏，水泵不能停转，最终是高压导致水管破裂。在薛保英的指导和组织下，团队成员一边负责开挖水管，一边负责采购配件，接通水管，更换压力表和爆破膜，很快就恢复了通水。

“做事不能只看表象，要深挖原因，要做到永绝后患！”这是薛保英一直遵循的工作准则。

技艺高超，凝聚团队

2016年7月，荆楚大地暴雨肆虐，钟祥牧原发生严重洪涝灾害，薛保英主动请缨，火速支援抗洪抢险并第一批到达钟祥。

钟祥牧原生产总监薛星让经验丰富的薛保英负责受灾最严重区域——钟祥一场的电力恢复。当时钟祥一场处于一片汪洋，共有6个电房配电盘底处淹没在水中，供电瘫痪。在确认全场高压正常的情况下，薛保英果断采用变压器出线直接连接低压线路的方案。他爬上电杆，手把手教大家操作方法，并对每一组的负责人强调注意事项。全

体家人同心协力，场区临时供电终于恢复！但是薛保英并没有因此松懈下来，他立即着手制定各电房的正常供电恢复方案。在水深 1 米多，全场线路长达 6 里，两天与外界完全失去联系的情况下，水中奋战，克服重重困难，从最初应急供电到最后恢复正常供电，没有因为供电问题影响养猪生产！

正是因为薛保英技艺高超，被众人所信服，他才能将抗洪水电团队紧紧凝聚在一起，齐心协力，众志成城，保障场区财产和生命安全。

12 年间，有多少个夜晚，一个电话，他就毫无怨言地赶赴现场排除故障，保证生产；钟祥抗洪有他的身影，场区故障有他的辛劳。工作脚踏实地，技艺不断精进，就是他最真实的写照。在今年年终表彰大会上，薛保英正是凭借这种持续 12 年的“匠人”精神，荣获“终身荣誉奖”，赢得所有牧原人的认可与敬仰。他就是牧原最忠诚的“战士”，他用高超技艺保障牧原生产，用岁月守护牧原基业永长青！